

Opknopbeurt Wilhelminabrug afgerond



● *De brug is in oude glorie hersteld*

MIDDELHARNIS - De Wilhelminabrug in Middelharnis is in oude glorie hersteld. De karakteristieke ophaalbrug bij de haven van Middelharnis is weer terug op zijn plek en kan de komende jaren veilig gebruikt worden door (brom)fietzers en voetgangers.

De Wilhelminabrug bleek tijdens een inspectie vorig jaar in zeer slechte staat en was dringend aan vervanging of een opknopbeurt toe. Besloten is om de huidige brug op te knap-

pen. Diverse versleten onderdelen zijn vervangen, roestplekken zijn behandeld en de brug is voorzien van een nieuwe coating. De ijzeren hefconstructie van de brug is tijdelijk weggehaald en in een werkplaats opgeknapt.

Doordat de brug tijdens de werkzaamheden in een nog slechtere staat bleek dan verwacht, hebben de werkzaamheden wat langer geduurd. In de week van 15 oktober is de hefconstructie weer op de brug geplaatst, waarna er ter plekke nog wat kleine werkzaamheden aan de brug zijn uitgevoerd.